



# INTEX®

## Η μπανιέρα spa έχει διαρροή αέρα


Τα υδρομασάζ της Intex διαθέτουν βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης που βρίσκεται στο κάτω μέρος του εξωτερικού μέρους της μπανιέρας spa. Εμφανίζεται στην εικόνα:



Η βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης είναι τοποθετημένη στο κάτω μέρος του εξωτερικού τοιχώματος.




Παράδειγμα:  
Το πρωί, το υδρομασάζ είναι σωστά φουσκωμένο.



Κατά τη διάρκεια της ημέρας, λόγω του άμεσου ηλιακού φωτός και του ζεστού καιρού, ο αέρας διαστέλλεται και η πίεση αυξάνεται. Η βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης αφήνει τον πλεονάζοντα αέρα να εξέλθει.



Τη νύχτα σε χαμηλότερες θερμοκρασίες, ο αέρας συστέλλεται αυτόματα, με αποτέλεσμα η μπανιέρα spa να μαλακώνει. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο αέρας εξέρχεται από την μπανιέρα!



Η πίεση θα επανέλθει στα φυσιολογικά επίπεδα όταν ανέλθει η θερμοκρασία του αέρα του περιβάλλοντος. Εάν η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή, μπορείτε να φουσκώσετε τη μπανιέρα spa εφόσον είναι απαραίτητο.

Εάν το πρόβλημά σας εξακολουθεί να υφίσταται, είναι πιθανό το πρόβλημα να οφείλεται στη βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης. Διαβάστε τον [Έλεγχο της βαλβίδας εκτόνωσης πίεσης](#) ή επικοινωνήστε μαζί μας στο [servis@intexcorp.cz](mailto:servis@intexcorp.cz). Το τμήμα σέρβις είναι στη διάθεσή σας.